

Client

Nom	MANDA
Adresse	10 RUE DE TRACY 75002 Paris 02
Contact	M. Madec

Site d'intervention

Nom	COTTAGES CRESSELY RE LES COTTAGES DE CRESSELY
Adresse	1/124 AVENUE NICOLAS LE DOUX 78114 MAGNY LES HAMEAUX
Catégorie	IMMEUBLE

Synthèse de notre intervention**Votre demande**

Le 05/01/2026, vous avez sollicité une intervention de dégorgement de canalisation sur le site des Cottages Cressely (réf. 563907), suite à un refoulement des eaux usées dans le regard P4/P5 devant la propriété de M. Madec.

Personne rencontrée sur place

M. Madec, copropriétaire, était présent et a validé les opérations à réaliser.

Enquête et constat

Le réseau horizontal était obstrué sur sept plaques de regard, provoquant le refoulement des eaux usées à la surface.

Travaux réalisés

Notre technicien a procédé au désengorgement du réseau sous dalle, à l'aide d'un procédé hydraulique hyperbare, à partir du regard. Il a également réalisé le nettoyage de la zone de travail.

Cause du problème

Accumulation de débris et résidus dans les conduits horizontaux, entraînant l'obstruction des plaques de regard.

Remarque

Les photos avant/après illustrent la réussite de l'opération : le réseau est désormais dégagé et fonctionne normalement.

Photos


COTTAGES CRESSELY - 05/01/2026



COTTAGES CRESSELY - 05/01/2026



COTTAGES CRESSELY - 05/01/2026



COTTAGES CRESSELY - 05/01/2026



COTTAGES CRESSELY - 05/01/2026



COTTAGES CRESSELY - 05/01/2026

Signatures

Date et émargement du technicien



Signature du technicien responsable, qui déclare sur l'honneur que l'intervention a été réalisée.

05/01/2026